



doxa


ÜRÜN MONTAJ ŞEMASI




1. İŞLEM : ALT TABLAYA AYAKLAR 4x16 VİDA İLE BAĞLANIR.



2. İŞLEM : SAĞ ve SOL YAN TABLA ALT TABLAYA MİNİFİÇ ÇEKTİRME İLE BAĞLANIR.



3. İŞLEM : ARKALIK KANALA SÜRÜLÜR. ÜST TABLA YAN TABLALARA MİNİFİÇ ÇEKTİRME İLE BAĞLANIR.




4. İŞLEM : RAF PİMLERİ TAKILIR, HAREKETLİ RAF YERİNE SÜRÜLÜR.


FORM KODU : TR-81

doxa

SEVKİYAT KONTROL FORMU



GENEL GÖRÜNÜM




A : YAN TABLA
B : ALT TABLA
C : ÜST TABLA
D : HRK. RAF
E : ARKALIK

ÜRÜN KODLARI

NLD 8080 - 80 LİK AÇIK RAFLI DOLAP

ORTAK HIRDAVATLAR



4 ADET DOLAP AYAĞI

4 ADET RAF PİMİ



8 TAKIM MİNİFİÇ ÇEKTİRME



16 ADET 4x16 SUNTA VİDASI